

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

**- SPRAY DE LIMPEZA ESPUMA DE POLIURETANO P110 -
001011000000**

FORNECEDOR:

**Pecol, Sistemas de Fixação S.A. Apartado 3156 Raso de Paredes
3754-901 Águeda Portugal Telf.: +351 234 612 900 Fax: +351 234 612 901
www.pecol.pt**

Descrição do Produto: O Spray de Limpeza P110 é apropriado para remover qualquer vestígio de espuma de poliuretano não endurecido, assim como, para uma limpeza rápida de pistolas de aplicação PU. O Spray de Limpeza P110 pode ainda ser utilizado para a limpeza da válvula injetora da lata de espuma de poliuretano.

Características:

- Detergente de grande efeito, à base de solventes voláteis.
- Actua rapidamente.
- Pode ser aplicado directamente na pistola, para uma limpeza interna da mesma, ou usado como spray.
- Fácil de usar.
- Não contém CFC's.

Campos de Aplicação: O Spray de limpeza P110 é especialmente indicado para:

- Limpar eficazmente as pistolas de poliuretano;
- Limpar eficazmente as válvulas injetoras das latas de espuma de poliuretano;
- Remover espuma de poliuretano não endurecida;
- Aumentar o tempo de vida do equipamento/ acessórios;
- Aumentar o qualidade do trabalho, tornando-o mais limpo.

Instruções de Segurança:

- Embalado sobre pressão.
- Não expôr ao sol, nem a temperaturas superiores a +50°C.
- Não perfurar ou queimar, mesmo quando vazio.
- Não pulverizar sobre chama nua nem corpos incandescentes.
- Conservar longe de qualquer fonte de ignição
- Não fumar durante a aplicação
- Evitar o contacto com a pele e os olhos, não inalar.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com água abundante e consultar um médico.

Armazenagem: Manter as embalagens de spray, em local seco, fresco e arejado, longe de chamas ou fontes de ignição, a temperaturas inferiores a +50°C

Instruções de Uso:

Para a limpeza de pistolas:

- Desenroskar a pistola da lata de espuma.
- Limpar a válvula da lata vaporizando com o produto de limpeza ao redor desta.
- Em seguida pressionar o gatilho da pistola.
- Vaporizar também sobre o adaptador da pistola, para retirar os resíduos da espuma.
- Retirar o adaptador e enroskar o produto de limpeza na pistola.
- Pressionar o gatilho, durante o tempo necessário de forma a que os resíduos de poliuretano saiam completamente da pistola.

Para a limpeza das válvulas das latas, das manchas e espuma de poliuretano não endurecida:

- Colocar o adaptador fornecido com o produto, na válvula do spray.
- Vaporizar o produto na válvula da lata de espuma ou sobre as manchas de produto não endurecido.
- Limpar de seguida com um pano.

Embalagem:

Capacidade de 500ml em embalagem de 12 unidades

Segurança:

Segurança: Ficha de segurança disponível sob pedido

Nota: Este documento contém informações dadas de boa fé e sustentadas por numerosos testes laboratoriais e pela nossa longa experiência. Todas as informações obtidas têm um valor indicativo e não implicam por consequência nenhum compromisso da nossa parte em caso de má utilização dos produtos. Estas informações não devem substituir a realização de testes preliminares, indispensáveis para assegurar a adequação do produto a cada utilização